



WIDOK "B"



WIDOK W1-W1



WIDOK W2-W2



UWAGA!
Należy oczyścić mechanicznie i odkurzyć wszystkie elementy drewniane a następnie wszystkie elementy drewniane (stare i nowe) zaimpregnować przeciwko owadom, grzybom i ogniowi. Wszystkie kominy wystające ponad dach są całkowicie zniszczone przez korozję atmosferyczną. Należy je rozebrać, a powstałe otwory w pokryciu dachowym- pokryć płytami falistymi włóknocementowymi lub papą termozgrzewalną na deskowaniu pełnym (w zależności od istniejącego pokrycia dachowego obszarów sąsiednich). Kominy te mogą być odtworzone podcza remontu kapitalnego- w zależności od potrzeb.

Pracownia Inżynierska
mgr inż. Czesław Hodurek
30-116 KRAKÓW, ul.Kasztelańska 20
tel./fax. (0-12) 634 09 27

Zleceniodawca	Muzeum Okręgowe w Koninie ul. Muzealna 6 62-505 Konin		
Temat opracowania	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW DAWNEJ GORZELNI PRZED DALSZA DEGRADACJĄ- W RAMACH ADAPTACJI NA CELE MUZEALNE- W KONINIE PRZY ULICY MUZEALNEJ 6.		
Temat rysunku	DETAL PODPARCIA NAROŻNIKA BUDYNKU NR 4		
Projektant	mgr inż. CZESŁAW HODUREK upr. 405/86	skala:	1:20
Współpraca	mgr inż. arch. BARTOSZ HODUREK MPOIA/051/2019 MP-2485	stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
		branża:	KONSTRUKCJA
	mgr inż. arch. MONIKA SUDER	nr rys.:	RYS VIII
Sprawdzający	mgr inż. MATEUSZ HODUREK MAP/0121/PWBKb/16	data:	MAJ 2023r.