



ELEWACJA BOCZNA 2
SKALA 1:50



UWAGA!
Należy oczyścić mechanicznie i odkurzyć wszystkie elementy drewniane a następnie wszystkie elementy drewniane (stare i nowe) zaizolować przeciwko owadom, grzybom i ogniom. Wszystkie kominy wystające ponad dach są całkowicie zniszczone przez korozję atmosferyczną. Należy je rozebrać, a powstałe otwory w pokryciu dachowym- pokryć płytami falistymi włóknocementowymi lub papą termozgrzewalną na deskowaniu pełnym (w zależności od istniejącego pokrycia dachowego obszarów sąsiednich). Kominy te mogą być odtworzone podczas remontu kapitalnego- w zależności od potrzeb.

Pracownia Inżynierska		 mgr inż. Czesław HODUREK 30-116 KRAKÓW, ul.Kasztelanska 20 tel./fax. (0-12) 634 09 27	
Zleceniodawca	Muzeum Okręgowe w Koninie ul. Muzealna 6 62-505 Konin		
Temat opracowania	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW DAWNEJ GORZELNI PRZED DALSZĄ DEGRADACJĄ- W RAMACH ADAPTACJI NA CELE MUZEALNE- W KONINIE PRZY ULICY MUZEALNEJ 6.		
Temat rysunku	ELEWACJA BOCZNA 2		
Projektant	mgr. inż. CZESŁAW HODUREK upr. 405/86	data	1:50
Współpraca	mgr inż. arch. BARTOSZ HODUREK MPJA/051/2019 MP-2485	data	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
	mgr inż. arch. MONIKA SUDER	data	RYS VII
Sprawdził	mgr inż. MATEUSZ HODUREK MAP/0121/PWBKb/16	data	MAJ 2023r.